



# DESPHALT

## DISSOLVANT DE GOUDRON



- ▶ Dissout le goudron sur les matériels
- ▶ Nettoie rapidement les projections bitumineuses sur les matériaux et engins souillés
- ▶ Permet la remise en état des supports et outils imprégnés de bitume tels que brosses, balais, seaux, pelles et bottes.  
Produit prêt à l'emploi mais peut également se diluer
- ▶ Sans solvants chlorés
- ▶ N'altère pas les ciments ni les surfaces métalliques
- ▶ Se rince à l'eau claire.
- ▶ Utilisable en pulvérisation et en trempage

Travaux publics, marine, industrie pétrolière, chaufferie, nettoyage de cuves à fuel, station d'enrobage.

### APPLICATION :

S'utilise pur ou peut être dilué dans un solvant type white spirit, fuel, gazole jusqu'à 1 pour 5 de DESPHALT (100 ml de DESPHALT dans 400 ml de solvant).

### UTILISATION :

Par trempage : Immerger les pièces jusqu'à disparition des souillures, puis rincer à l'eau claire.

Par brossage : Frotter les pièces avec un pinceau imbibé de DESPHALT, puis rincer à l'eau claire.

En pulvérisation : Laisser agir quelques minutes, puis rincer à l'eau claire.

### CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : Liquide incolore

Odeur : Solvant

Densité à 20°C : 0,87 g/cm<sup>3</sup>

Point éclair : 45°C

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Stocker au frais et dans un endroit ventilé. Tenir à l'écart de toute flamme ou source de chaleur. Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Ne pas employer sur les plastiques. Effectuer un essai au préalable sur la surface à nettoyer afin de vérifier la compatibilité.

*Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.*

**POUR UNE DÉMONSTRATION :**  
**CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP**  
**OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

### PROTECTION PRÉCONISÉE :

gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

1222

